



## Zubehör zur System-Werkstatt SWISSREX (ohne Drechseln, 3D-Tisch, Fräsen, Schleifen etc.)



**Die Bohrplatte** wird verwendet, wenn Sie senkrecht mit dem **Spindelvorschub** arbeiten wollen – eine **Umdrehung = 4mm Weg**.

Das ist sehr praktisch z.B. beim Fräsen, zum präzisen Einstellen des Fräasers.

Die Bohrplatte ist heute keine rechteckige Platte mehr sondern hat eine spezielle, der Funktion noch besser angepasste Form.



**Bohrständer**, mit der **System-Werkstatt** (Grundgerät), **Bohrplatte** (Art.-Nr. 935000), und Ihrer Bohrmaschine



ohne Bild:

**Adapter 38/43mm** (Art.-Nr. 936060)

ein geschlitzter, **federnder 5mm-Stahlring**, **Ø 43mm** (aussen & 38mm innen), Breite 26 mm, zum Spannen von Bohrmaschinen mit Spannhals nach USA-Norm = 1,5" (Ø 38mm statt 43mm = EU Norm)

**Schnittadapter** (Art.-Nr. 936000), wird in die Systembacke gespannt wie eine Bohrmaschine



**Bohrständer**, bestehend aus **System-Werkstatt**, **Bohrtisch** (Art.-Nr. 934000) und **Bohrhebel** (Art.-Nr. 931000)

Alle Zubehöre werden mit einer Montage- & Gebrauchsanleitung ausgeliefert; diese kann zum besseren Verständnis vorab per Mail bestellt werden.